JUNTA DE ANDALUCÍA 201999906704228 24/12/2019 Registro Electrónico HORA 10:07:10

Memoria de finalización


Memoria de finalización

Localización, Delimitación, Exhumación & Estudio

Antropológico de víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes ubicada en el cementerio municipal de Alcalá del Río, Sevilla

UTE Jesús Román Román, Juan Manuel Guijo Mauri y Elena Vera Cruz

Lote 2.Sevilla. EXP.: 33/2018 -CONTR 2018 42975 Diciembre 2019



ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 1/58
		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

JUNTA DE ANDALUCÍA R E C E P 201999906704228 24/12/2019 HORA 10:07:10 Ν

1.- Ficha técnica.

2.- Introducción.

2.- Introduccion.
 3.- Localización y ubicación del cementerio municipal de Alcalá del Río. Electrónico

4.- Contextualización Histórica.

5.- Desarrollo de los trabajos.

6.- Resultados obtenidos.

6.1.- Fosa 1.

6.2.- Fosa 2.

6.3.-Fosa 3.

6.4.- Fosa 4.

6.5.- Fosa 5.

7.- Conclusiones.

8.- Medidas de protección adoptadas.

9.- Protección de los restos

10.- Propuesta de cautelas en el cementerio municipal de Alcalá del Río.

11.- Fuentes y bibliografía.

12.- Anexos.

Estudio y Análisis antropológico de los restos exhumados.

	R JUNTA DE A	NDALUCÍA
1 Ficha Técnica.	C	
	E 201999906704228	24/12/2019
Datos Administrativos	C Registro Electrónico	HORA
Actuación	Servicio de Indagación e Investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Civil y la Dictadura	10:07:10
	franquista en fosas ubicadas en la provincia de Sevilla. Lote 2.	
Expediente	33/2018 – CONTR.2018 42975	
·		
Localización del área de actuación	Cementerio municipal de Alcalá del Río (Sevilla)	
Fecha de adjudicación	28 de diciembre de 2018	
Fecha firma de contrato	27 de Mayo de 2109	
Fecha de inicio de la Actividad	8 de octubre de 2019	
Fecha de finalización de la Actividad	25 de noviembre 2019	
Administraciones colaboradoras	Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Alcalá del Río	
Equipo técnico		
Jesús Román Román	Co-Coordinador científico, responsable del proyecto técnico en la provincia de Sevilla y responsable de la investigación arqueológica.	
Juan Manuel Guijo Mauri	Co-Coordinador científico, Responsable del proyecto técnico de la investigación antropológica.	
Flone Vera Cruz	Coordinadora tácnica y responsable de la	

Equipo tecineo	
Jesús Román Román	Co-Coordinador científico, responsable del proyecto técnico en la provincia de Sevilla y responsable de la investigación arqueológica.
Juan Manuel Guijo Mauri	Co-Coordinador científico, Responsable del
Juan Manuel Guijo Maun	proyecto técnico de la investigación antropológica.
Elena Vera Cruz	Coordinadora técnica y responsable de la documentación. Investigadora arqueóloga.
Juan Carlos Pecero Espín	Investigador antropológico. Apoyo al trabajo de campo.
Elisabeth Conllin	Investigadora arqueóloga. Apoyo al trabajo de campo.
Antonio Ortega Castillo	Investigación histórica. Apoyo al trabajo en campo
Lucia Sosa Campos	Operario.

Presupuesto.	
Junta de Andalucía	18.000 € + IVA
Ayuntamiento de Alcalá del Río	Aportación de personal, medios materiales y medios técnicos.

HORA

2.- Introducción.

201999906704228 24/12/2019 Р Se presentan los resultados de la intervención arqueológica para la Localización Guerra Ectronico Delimitación, Exhumación y Estudio Antropológico de víctimas de la 10:07:10 fosas comunes ubicada en el cementerio municipal de Alcalá de Río (Sevilla), donde según los testimonios documentales y orales podrían estar enterrados un mínimo de 25 personas asesinadas por los golpistas tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936 mediante Aplicación del Bando de Guerra.

Los trabajos que se han desarrollado en el cementerio municipal de Alcalá del Río (Sevilla) se fundamentan en la solicitud realizada por parte de familiares de víctimas de Villaverde del Río (Sevilla) y el Ayuntamiento de Alcalá del Río. Dicha solicitud fue tenida en cuenta por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y ratificado con el Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Memoria Democrática, por el que se publican actuaciones específicas en materia de recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces, entre ellos Alcalá del Río (Sevilla), (BOJA Nº 146 de 01 de agosto de 2017).

Igualmente, estos trabajos se fundamentan en la adjudicación de la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, del servicio "Servicio de Indagación e Investigación, Localización-Delimitación, Exhumación y Estudio Antropológico de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista en fosas ubicadas en las Provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla". Siendo adjudicados a fecha de 28 de diciembre de 2018 el lote 2, actuaciones en la provincia de Sevilla, a la empresa UTE Atanasio Jesús Román Román, Juan Manuel Guijo Mauri y Elena José Vera Cruz (Lote 2. EXP.: 33/2018 -CONTR 2018 42975).

Por último, esta intervención está justificada según lo estipulado en la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía:

- Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. (Boja No 63 del 3 Abril de 2017).
- ORDEN de 7 de septiembre de 2009, por la que se aprueba el Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra (BOJA Nº190 del 28 de septiembre de 2009).
- Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil Española y la Posquerra (BOJA Nº 236 del 9 de diciembre de 2003).

Así como de la legislación estatal:

- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil Española y la dictadura (BOE Nº 130 del 27 de diciembre de 2007).
- Protocolo de actuación de exhumaciones del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458		24/12/2019 10:07	PÁGINA 4/58	
		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

JUNTA DE ANDALUCÍA Ε 3.- Localización y ubicación del cementerio municipal de Alcalá 201999906704228 24/12/2019 **HORA** 10:07:10

N

El cementerio municipal se localiza hacia el norte de la poblacióni. Sus coordenadas UTM (HUSO 30) son: Ó

del Río (Sevilla).

	Coordenadas X	Coordenadas Y
Esquina Norte	236774,20	4157521,08
Esquina Este	236721,45	4157487,14
Esquina Oeste	236810,83	41572428,57
Esquina Sur	236757,74	4157398,13

No cabe hablar de una sola fosa común con víctimas de la represión franquista en el cementerio de Alcalá del Río. La intervención arqueológica llevada a cabo en el mismo ha puesto al descubierto una serie de fosas, tanto individuales como comunes, en el interior de dicho cementerio. Las fosas se han localizado en una zona libre de edificaciones, en el lateral derecho según se entra, que está rodeada de setos y cercano al muro perimetral Este, que es donde los testimonios indican que eran fusilados y posteriormente los cadáveres eran introducidos por una puerta pequeña situada en este lateral al cementerio para ser enterrados clandestinamente.

La localización de las fosas, tanto individuales como comunes, se encuentra en la denominada por nosotros como Área 2, con las siguientes coordenadas UTM (HUSO 30):

	Coordenadas X	Coordenadas Y
1	236796,89	4157453,80
2	236799,08	4157499,28
3	236778,85	4157440,79
4	236777,13	4157445,11



La población de Alcalá del Río, al Norte se localiza el Cementerio municipal junto al cruce de las carreteras de Villaverde del Río y Castilblanco de los Arroyos. Google Earth 2018

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 5/58
		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

24/12/2019 HORA 10:07:10



Cementerio municipal de Alcalá del Río con la ubicación de las áreas intervenidas, entre ellas el Área 2 donde localizamos las fosas. Google Earth, 2018.

Ε

Р

4.- Contextualización Histórica.

201999906704228 24/12/2019

HORA

10:07:10

Según relata García Márquez¹ Alcalá del Río quedó controlado por la Guardia Civil el 25 de julio de 1936, al huir los dirigentes de las organizaciones obreras ante la proximidad de las fuerzas sublevadas, superior en número y ármamento. El día siguiente, 26, la columna del comandante Corrales entró en la local dad nombrando, como habían hecho en todas las localidades ocupadas, una gestora afín a los sublevados, igualmente organizó una milicia armada y nombró un comandante militar que controlaría el pueblo.

militar

No hubo sucesos destacables en Alcalá del Río durante el periodo que estuvo controlado por las autoridades republicanas, solo cabe destacar la detención de 34 personas de derechas, ninguno de ellos sufrió daño alguno, ni en lo personal ni en sus bienes.

Por el contrario, en una población como Alcalá del Río, que contaba con 4.096 habitantes, la represión franquista fue especialmente dura. Las detenciones de personas de izquierdas comenzaron el mismo 26 de julio. Muchos de ellos fueron conducidos a varias prisiones improvisadas en colegios de Alcalá como los situados en la calle San José o en la calle Marchante de donde serian sacados para ser asesinados o llevados a la capital y posteriormente ser asesinados². En la propia localidad las nuevas autoridades golpistas asesinaron a un mínimo de 16 personas aunque la cifra global que actualmente se estima es de 65 personas asesinadas, 52 por aplicación de Bando de Guerra, 2 desaparecidos, 6 en paradero desconocido, 2 suicidios y 3 muertes en prisión.

Pero en las fosas del cementerio municipal de Alcalá del Río no solo estarían enterrados los vecinos asesinados en dicha localidad. Se sabe "desde siempre", por parte de los familiares, que un grupo, de al menos, 22 vecinos de la localidad de Villaverde del Río fueron asesinados y enterrados en este cementerio. Según recoge el Mapa de Fosas de la Provincia de Sevilla³:

"A finales de la década de los 80, los familiares de estas víctimas solicitaron al Ayuntamiento colocar una placa con los nombres para honrar su memoria. En realidad se trata de una sepultura que no contiene restos y que tampoco se corresponde con el lugar donde se ubica la fosa con exactitud. Tiene inscrita esta leyenda: "Aquí descansan los restos de los vecinos de Villaverde del Río (los nombres) que por defender la democracia y la libertad les quitaron la vida el 22 de agosto de 1936. Mueren los hombres permanecen las ideas. Vuestros familiares y compañeros os recuerdan." En la lápida aparecen los nombres de 13 víctimas, pero se asegura que son en total 22 los paisanos de Villaverde enterrados en la fosa alcalareña. Entre ellos el alcalde republicano. Estas son los 22 de Villaverde: Manuel López García José Rubio García Antonio Torres Domínguez Baldomero González Parrilla José López Hernández Antonio Escobar Rendón Fernando Rodríguez Fresco Antonio Campos Caballero Antonio Uceda José Moya Díaz Ángel López García Manuel Escobar Aguilar

¹ García Márquez, J. M. *(2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963).* AMHyJA-Aconcagua, Sevilla, pp. 57.

² Ruiz, E. "El último gobierno republicano de Alcalá del Río" er http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/investigacion95 1.pdf

³ AMHyJA. (2009) Mapa de Fosas Sevilla. Informe sobre las fosas comunes de la represión franquista en la provincia de Sevilla. Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en http://www.todoslosnombres.org/sites/default/files/mapas_fosas/fosas_sevilla.pdf

Miguel Rivera Chaparro Antonio González Morejón José Manuel Lozano Pavón Manuel González Parrilla Dionisio Antonio Renjel Melero Sebastián Delgado Cabezas José Francisco González Parrilla"

E CUG F.D.	ceda Espejo		
P_{L_0}	7201999906704228 opez Garcia	24/	12/2019
C I Ó	Registro Electrónico		HORA 10:07:10

Ν

Igualmente indica que:

"También hay familiares que afirman que en el cementerio de Alcalá hay víctimas de La Algaba, Castilblanco, La Rinconada, Brenes... y de Cantillana, tal como afirma el historiador Ramón Barragán (2008) "En la fosa común del cementerio de Alcalá del Río fueron enterrados: Carmen Lafuente Tirado, maestra, y su hermano Simplicio, concejal republicano, fusilados el 16 septiembre de 1936; Antonio Ferrera Ríos, el 14 de noviembre; José Márquez Parrado, el 10 de noviembre, y José Díaz Vega, Manuel Ramos Rodríguez y Antonio Campos López, de los que no se puede saber aún el día concreto en el que cayeron posiblemente junto a la tapia de este cementerio."

5.- Desarrollo de los trabajos.

La zona de intervención se ha centrado en la zona media del cementerio, en su lado izquierdo. Esta zona está ajardinada, delimitada con setos, y ha permanecido así ya que los sucesivos ayuntamientos desde la llegada de la democracia respetaron el lugar a instancia de los familiares de las victimas asesinadas y enterradas en este lugar.

Durante la intervención se ha contado con una máquina retroexcavadora con pala de limpieza, aportada por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, para la localización y delimitación de las posibles fosas. En todo momento los trabajos se han desarrollado bajo la vigilancia de un arqueólogo.

Dentro de la zona se ha intervenido en 3 áreas. Solo el Área 2 ha arrojado resultados positivos en cuento a la localización de fosas con víctimas de la represión franquista.



Áreas intervenidas en el cementerio de Alcalá del Río.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458		24/12/2019 10:07	PÁGINA 8/58	
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

24/12/2019

201999906704228

Área 1.

Localización:

P Registro Electrónico **HORA** 10:07:10 Ó El área de trabajo se localiza en la zona media del cementerio en su lado izquierdo. Es una zona ajardinada, rodeada por setos. Dentro de esta el sondeo se

E C E

Dimensiones:

realiza en la esquina NE.

8,25 m por 5 m, alcanzando una profundidad máxima de -1,00 m desde la superficie de uso de esa zona.

Descripción:

En la excavación del Área 1 se ha documentado dos niveles antrópicos. El primero, con una potencia de 0,30 m se determina por el nivel vegetal, suelto, y de color negro-grisáceo. Bajo este se sitúa un nivel más estable, denominadas tierras de bujeo (arcillas expansivas), de color gris oscuro-negro, que llega a alcanzar una potencia de 0,85 m. En este último nivel se realizan enterramientos normalizados.

Los enterramientos se habían efectuado en fosas simples, en direcciones Norte-Sur. Las inhumaciones localizadas presentaban enterramientos individuales en ataúd, identificados por la presencia de restos de madera, clavos, asas y cerrajería.

Resultados:

Negativo en cuento a la localización de fosas con víctimas de la represión franquista.



Área 1. Cementerio de Alcalá del Río (Sevilla).

24/12/2019

HORA

10:07:10

201999906704228

Registro Electrónico

E C E

P

Área 2.

Localización:

El área de trabajo se localiza en la zona media del cementerio en su lado izquierdo. Es una zona ajardinada, rodeada por setos. Dentro de esta, el sondeo se realiza en una franja de terreno con dirección Este-Oeste.

Dimensiones:

17 m por 5 m, alcanzando una profundidad máxima de -1,70 m desde la superficie de uso de esa zona.

Descripción:

En la excavación del Área 2 se ha documentado cinco niveles, tres de ellos antrópicos. El primero, con una potencia de 0,30 m se determina por el nivel de suelo actual. El segundo se trata de un nivel vegetal, suelto, y de color negrogrisáceo, de unos 0,30 m. Bajo este se sitúa un nivel más estable, denominadas tierras de *bujeo* (arcillas expansivas), de color gris oscuro-negro, que llega a alcanzar una potencia de 0,85 m. En este último nivel conviven enterramientos normalizados y fosas con víctimas de la represión franquista. Por último encontramos dos niveles naturales, a diferentes cotas de profundidad, correspondientes a tierras de *bujeo* de color beige oscuro y a afloraciones de yesos de color blanco.

Los enterramientos normalizados se habían efectuado en fosas simples, en direcciones Norte-Sur. Las inhumaciones localizadas presentaban enterramientos individuales en ataúd, identificados por la presencia de restos de madera, clavos, asas y cerrajería.

Las fosas se encuentran paralelas unas a otras siguiendo la misma dirección que los enterramientos normalizados, Norte-Sur.

Resultados:

Positivo en cuento a la localización de fosas con víctimas de la represión franquista. Se llegan a localizar cinco fosas, 4 colectivas y 1 individual.



ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 10/58
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

Área 2. Cementerio de Alcalá del Río (Sevilla).

Área 3.

Localización:

JUNTA DE ANDALU	CÍA
-----------------	-----

201999906704228	24/	′12/2019
Registro Electrónico		HORA 10:07:10
		1 10:07:10

E C E

P C

El área de trabajo se localiza en la zona media del cementerio en su lado izquierdo. Es una zona ajardinada, rodeada por setos. Dentro de esta el sondeo se realiza en la esquina NO.

Dimensiones:

7 m por 3,5 m, alcanzando una profundidad máxima de -1,40 m desde la superficie de uso de esa zona.

Descripción:

En la excavación del Área 3 se ha documentado tres niveles, los dos primeros antrópicos. El primero, con una potencia de 0,30 m se determina por el nivel vegetal, suelto, y de color negro-grisáceo. Bajo este se sitúa un nivel más estable, perteneciente a tierras negras (gris oscuro), denominadas tierras de *bujeo* (arcillas expansivas), que llega a alcanzar una potencia de 0,90 m. Por último, aunque siguen siendo tierras de *bujeo*, hay un cambio de coloración hacia un beige oscuro.

Resultados:

Negativo en cuento a la localización de fosas con víctimas de la represión franquista y enterramientos normalizados.



Área 3. Cementerio de Alcalá del Río (Sevilla).

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 11/58	
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05			50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

R E C

Р

6.- Resultados obtenidos.

201999906704228 24/12/2019

HORA 10:07:10

Como hemos indicado anteriormente, solo en el Área 2 localizamos foras con victimas de la represión franquista. En total localizamos 5 fosas, una individual y cuatro colectivas, situadas en paralelo unas a otras.

Área	Fosa	Nº de sujetos
2	1	4
2	2	1
2	3	3
2	4	2
2	5	4



Fosas 1, 2 y 3 en el Área 2 del cementerio de Alcalá del Río.

6.1.- Fosa 1.

Situada a 6,87 m. desde Punto 0.

Medidas de la fosa: 2,20 m. x 0,63 m. Profundidad maxima: -1,12 m0

Número de sujetos: 4.

<u> </u>		
5	201999906704228	24/12/2019
\mathbb{C}	Registro Electrónico	HORA

10:07:10

R E

Coordenadas UTM Punto Central Fosa

236792,90 4157449,63



Vista cenital de la Fosa 1. Cementerio de Alcalá del Río.

6.2.- Fosa 2.

Situada a 9,10 m. desde Punto 0.

Medidas 1,70 m. x 0,75 m. Profundidad maxima: -1,01 m.

Número de sujetos: 1.

Coordenadas UTM Punto Central Fosa

236790,74 4157449,34



Vista cenital de la Fosa 2. Cementerio de Alcalá del Río.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 13/58	
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/		

N

6.3.- Fosa 3.

Situada a 10,56 m. desde Punto 0.

Medidas 2,10 m. x 0,73 m. Profundidad maxima: -1,20 m.

Número de sujetos: 3.

C E			
P	201999906704228	24/	12/2019
C I Ó	Registro Electrónico		HORA 10:07:10

Coordenadas UTM Punto Central Fosa

236789,44 4157448,40



Vista cenital de la Fosa 3. Cementerio de Alcalá del Río.

6.4.- Fosa 4.

Situada a 8,75 m. desde Punto 0.

Medidas 1,90 m. x 0,64 m. Profundidad maxima: -1,14 m.

Número de sujetos: 2.

Coordenadas UTM Punto Central Fosa

236790,91 4157449,06



Vista cenital de la Fosa 4. Cementerio de Alcalá del Río.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 14/58	
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/		

JUNTA DE ANDALUCÍA R E C 6.5.- Fosa 5. 201999906704228 24/12/2019 P C I Ó N Situada a 15,74 m. desde Punto 0. Registro Electrónico HORA 10:07:10 Medidas 2,00 m. x 0,71 m. Profundidad maxima: -1,22 m.

Coordenadas	UTM Punto Central Fosa
236783,29	4157445,56

Número de sujetos: 4.



Vista cenital de la Fosa 5. Cementerio de Alcalá del Río.

7.- Conclusiones preliminares

201999906704228

Ε

24/12/2019

Las fosas se situaban, en parte, donde los testimonios orales indicaban. se han podido localizar el número mínimo de represaliados que se estimant que o puedan estar enterrados clandestinamente en el cementerio de Alcalá del Río.

HORA 10:07:10

Aun queda una zona por intervenir en la pared lateral Este, bajó los bloques de nichos actuales que están en proceso de derribo, donde algunos testimonios sitúan la posibilidad de que pudieran existir más fosas con víctimas de la represión franquista.

Se han evaluado un total de 57 sujetos, 44 de ellos inhumados en ataúd y 13 en fosa simple.

Se han recuperado 14 cuerpos, víctimas de la represión franquista, de los 25, mínimos, que indicaban los testimonios orales y documentales.

Se han recuperado 13 esqueletos masculinos y 1 femenino, con una edad comprendida entre la primera mitad de la veintena hasta más de 60 años y con una talla de entre 155 y 172 cm⁴.

La profundidad, anonimato de la inhumación y ausencia de tratamiento ritualizado de los cadáveres implican una clara intención de ocultamiento y de clandestinidad.

En el 85% de los cuerpos analizados se documentan episodios violentos, roturas perimortem causadas por impactos a alta velocidad y posibles golpes.

En 2 de los casos se localizan y recuperan proyectiles asociados.

En 1 de los casos se documenta la realización de autopsia pero solo en el cráneo (Sujeto 1 de la Fosa 3).

En 1 de los casos la víctima fue enterrada en ataúd (Sujeto 3 de la Fosa 3).

Firmado: Jesús Román Román (antropólogo)

Firmado: Juan Manuel Guijo (antropólogo)

⁴ Para más detalle, ver informe antropológico.

Ë

Р

8.- Medidas de protección adoptadas.

201999906704228 24/12/2019

Para la protección de los espacios abiertos se han utilizado vallas móviles metálicas, con el objeto de delimitar las áreas de trabajo y proteger de posibles caldas, igualmente se ha balizado la zona. Una vez que los sondeos se daban por terminados eran rellenos con la tierra extraída, reponiéndose al estado inicial N

HORA 10:07:10



Protección de la zona de trabajo con vallas móviles.



Reposición al estado inicial de la zona intervenida en el Área 2 del cementerio de Alcalá del Río.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458 24/12/2019 10:07 PÁGINA 17/58					
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws050.juntadeandalucia.es/		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/		

Como medidas preventivas ante las inclemencias del tiempo, incidencia del sol y posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posibles lluvias de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, se contaba con una posible de escasa entidad durante la jornada laboral, escasa entidad durante la jornada entidad durante la jornada entidad durante la jornada entidad durante la jornada entidad d carpa de protección para el espacio de trabajo.

24/12/2019

Registro Electrónico

HORA 10:07:10

Por otra parte, el sistema empleado para proteger la zona de excavación todos los días, y especialmente los días de lluvias, era el de cubrir las fosas con una estructura desmontable de tableros de encofrar. Sobre la estructura, y todo el área abierta, se situaba un plástico grueso de gran tamaño para proteger de la lluvia y del sol.

9.- Protección de los restos.

Al finalizar la intervención los restos recuperados se han guardado en cajas de madera, debidamente sigladas. Cada caja acoge los restos de una víctima.

Los restos de víctimas represaliadas han sido objeto de estudio forense y han quedado bajo la quarda y custodia del Ayuntamiento de Alcalá del Río en una sala habilitada en el cementerio.



10.- Propuestas de cautelas en el Cementerio de Alcalá del Río.

A pesar de haber sido localizados y exhumados 14 cuerpos, la mayoría de ellos, con claros indicios de muerte violenta en la zona donde los testimonios orales situaban los enterramientos clandestinos de estas víctimas, no se ha llegado al registro completo de todas ellas. El resto de víctimas, según los testimonios con los que contamos, podrían quedar debajo de los bloques de nichos situados en el lateral Este, por debajo de la zona intervenida, y que están en proceso de derrumbe. Es por ello por lo que se hace necesario establecer una serie de cautelas con vistas a las posibles remodelaciones que pudieran efectuarse en un futuro más inmediato, ya que el Ayuntamiento de Alcalá del Río tiene previsto demoler estos nichos y edificar unos nuevos. Es preciso tener en cuenta que sí existe un proyecto de modificación del espacio en este sector del cementerio hay que realizar sondeos de comprobación para determinar si las victimas que faltan

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 18/58	
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05			50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	

se encuentran bajo dichos nichos y si así fuera proceder a sy exhumación y estudio con criterios científicos para, si es posible, devolvérselos a sus familiares 4228

24/12/2019

egistro Electrónico

HORA 10:07:10



En el rectángulo amarillo, bloques de nichos en proceso de derribo en el lateral Este, zona de cautela. Cementerio de Alcalá del Río.

11.- Fuentes y Bibliografía.

Fuentes archivísticas.

Archivo Municipal de Alcalá del Río.

Bibliografía.

AA.VV. (1991). Manual sobre la prevención e investigación de eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Naciones Unidas. Oficina de Viena. Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. Naciones Unidas. Nueva York.

AMHyJA. (2009) Mapa de Fosas Sevilla. Informe sobre las fosas comunes de la represión franquista en la provincia de Sevilla. Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

Carandini, A. (1997). Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica. Ed. Crítica, Barcelona.

García Márquez, J. M. (2012). Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963). AMHyJA-Aconcagua, Sevilla.

	ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458	24/12/2019 10:07	PÁGINA 19/58		
VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws05		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/		

Harris, E. C. (1991). Principios de estratigrafía arqueológica. Ed. Critica, Barcelona.

Martínez Velasco, A. "Breve introducción a la cartuchería para arqueologos" en 24/12/2019 Sautuola XIV, Instituto de Prehistoria y Arqueología "Sautuola", Santar de 120199906704228 24/12/2019 HORA 383-398.

Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Ed. Debate. Barcelona.

Recursos web.

Mapa de fosas de Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/mapadefosas/

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradecer a los familiares de las víctimas, víctimas a su vez, su infinita paciencia. Han sido muchos años de espera, y aún queda un largo camino hasta poder conocer toda la Verdad, hacer Justicia y Reparar en la medida de lo posible el daño causado, pero por fin, lo que parecía una entelequia, empieza a tomar forma. En especial a Pastora Aldana, Juan José González, Baldomero Aldana, Baldomero Martínez y Baldomero González

Agradecer la labor, implicación y apuesta por la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alcalá del Río, en especial en la figura de su alcalde Antonio Campos y del concejal Alejandro Romero así como de Salvador Carrión, Arturo Nieves y Antonio Jesús Vigal, trabajadores municipales.

No podemos olvidarnos de Ana Gil del Comisionado para la Concordia (antigua Dirección General de Memoria Democrática) por estar siempre ahí. Igualmente debemos agradecer la labor de Javier Giráldez y Miguel Ángel Melero a favor de las víctimas.

Gracias infinitas a los compañeros de la CNT de Puerto Real, Paco y Antonio, por estar siempre ahí. ¡Las pequeñas cajas donde reposan estas víctimas llevan su trabajo!

Y por último, y no menos importante, a los compañeros que han estado en el día a día y han demostrado una sensibilidad extraordinaria hacia los familiares y víctimas. Juanma, Elena, Juan Carlos, Lucía, Antonio, Eli y Concha.

12.- Anexos.

Memoria Anexa.

Estudio y Análisis antropológico de los restos exhumados.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458		24/12/2019 10:07	PÁGINA 20/58		
		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/		

INFORME DE FINALIZACIÓN-INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

R JUNTA DE ANDALUCÍA
LE PP 201999906704228 24/12/2019
Registro Electrónico HORA 10:07:10

ACTUACIONES PROVINCIA DE SEVILLA

EXPEDIENTE: 33/2018 ERIS CONTR 2018 42975 LOTE 2 2018 0100010000 G/31I/227.06/00/01 Provincia de Sevilla

U.T.E. Conformada por Jesús Román Román, Elena Vera Cruz y Juan Manuel Guijo Mauri 15/12/2019

COMISIONADO POR LA CONCORDIA-CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA


ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 21/58	
VERIFICACIÓN	PECLA8EF158596ECEADB1271784552	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			

HORA 10:07:10

I. SUJETOS EVALUADOS


201999906704228 24/12/2019

Se han evaluado un total de 57 sujetos, 44 de ellos inhumados en Ratiatid Specificia fosa simple. Se parte del hecho de que las evidencias antropológicas susceptibles de encontrar en esa zona se corresponden a enterramientos prescritos y que por tanto estarían bajo las disposiciones legales del Reglamento estatal de Policía Sanitaria Mortuoria (decreto 2263/1974), del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía (decreto 95/2001 de 3 de abril) y de las disposiciones de la administración local en esta materia. La demostración de la existencia de población objeto de signos de muerte violenta implica situar a esas evidencia bajo las disposiciones de la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.




Una gran parte de los sujetos localizados se corresponde a inhumaciones de sujetos subadultos, mayoritariamente neonatos.

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 22/58	
VERIFICACIÓN	PECLA8EF158596ECEADB1271784552	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Las formas de enterramiento y la presencia de claros indicios de violencia nos permite hablar de 14 sujetos asesinados entre el total evaluado.



ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 23/58	
VERIFICACIÓN	PECLA8EF158596ECEADB1271784552	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			


II. LA POBLACIÓN REPRESALIADA. RASGOS INDIVIDUALIZANTES Y PRUEBAS DE 201999906704228 24/12/2019

FOSA 1

Ó

10:07:10

	N
	SUJETO 1
Rasgos	 Sexo: MASCULINO Edad: 42-55 años Talla: 167-170 cmts Otros rasgos físicos y lesiones en vida
individualizadores	 Fractura consolidada en costilla n.e. Artrosis generalizada en la columna Artrosis en hombros, codos, rodillas y pies Pérdida en vida de casi toda la dentición posterior de la mandíbula Pérdida en vida de la mayor parte de la dentición anterior maxilar
Pruebas de violencia	 Clandestinidad y morfología el enterramiento Fractura conminuta del fémur izquierdo por impacto de proyectil
	Fracturas sobre hueso fresco en metatarsianos del pie izquierdo



Criterios de edad: morfología de la sínfisis púbica y fases de edad de referencia (Todd)





HORA

10:07:10



Fractura conminuta del fémur documentada a pie de campo





Fémur izq.: fractura conminuta, esquirlas y detalles de los bordes de rotura



SUJETO 2					
	o Sexo: MASCULINO				
Rasgos	o Edad: 35-49 años				
individualizadores o Talla: 163-172 cmts					
 Otros rasgos físicos y lesiones en vida 					
	Artrosis generalizad en todas las articulaciones de las extremidades y en la columna				
	Hernias intracorporales en elementos dorsales y lumbares				

Pruebas de violencia


■ Episodios críticos y proceso anémico

Clandestinidad y morfología el enterramiento perimortem

Fragmentos craneales con roturas perimortem





ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 27/58	
VERIFICACIÓN	PECLA8EF158596ECEADB1271784552	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			




	SUJETO 3
Rasgos individualizadores	 Sexo: MASCULINO Edad: 35-49 años Talla: En torno a 170 cmts Otros rasgos físicos y lesiones en vida Artrosis cervical, en codos, hombros y rodilla derecha Pérdidas dentarias de la mayor parte de la dentición posterior del maxilar superior Episodios críticos dentarios de orden nutricional o/y patológico
Pruebas de violencia	 Clandestinidad y morfología el enterramiento Fractura oblicua y dentada del cuerpo mandibular Fractura conminuta en fémur derecho

Relieves nucales e inion marcado








Morfología de rama mandibular, y eminencia mentoniana según Ascadi y Nemeskeri (♀: 1-2, ♂: 4-5; tomado de Buikstra y Ubelaker, 1994)



Caries oclusal en pieza dental 36



Fractura conminuta en fémur derecho




		R	JUNTA DE AN	ID/	ALUCÍA
	SUJETO 4	C			
Rasgos	Sexo: MASCULINOEdad: Por encima de 50	E P	201999906704228	24	/12/2019
individualizadores	o Talla: 165-170 centímetros	C	Registro Electrónico		HORA 10:07:10
	Otros rasgos físicos y lesiones en vidaArtrosis generalizada en la columna	Ó			10.07.10
	 Artrosis en hombros, codos, manos, rodil 	las, t	obillos y pies	\Box	
Pruebas de	, ,				
violencia	 Orificio de proyectil y fractura perimorte derecha 	m de	e la rama mandibula	ar	






Cráneo en vista lateral, con frontal huidizo y glabela señalada


Protuberancia occipital externa






















Estandarización de los rasgos morfológicos mencionados: ♀: 1-2, ♂: 4-5 (Buikstra y Ubelaker, 1994).



Sínfisis púbica y fases de edad afines según propuesta de Todd



Artrosis severa en lº MTT y falange proximal pie der




Fractura perimortem de la rama mandibular derecha


JUNTA DE ANDALUCÍA FOSA 2 E 201999906704228 SUJETO 1 24/12/2019 Р Sexo: FEMENINO Registro Electrónico **HORA** Rasgos Edad: 33-46 años 10:07:10 Ó individualizadores Talla: Sobre 155 cmts Ν Otros rasgos físicos y lesiones en vida Artrosis leve y generalizada en la columna dorsal y lumbar Artrosis en hombro izquierdo, codos, manos, rodillas y pie del lado Pruebas de Clandestinidad y morfología el enterramiento Fractura perimortem de la mandíbula violencia



Escotadura ciática mayor masculina (izquierda) y femenina (derecha) en su cara interna, en las que resultan evidentes las diferencias morfológicas. En el centro sujeto 1/FOSA 2



Apertura de escotadura ciática mayor: sujetos femeninos (1 y 2) y masculinos (4 y 5), según Buikstra y Ubelaker 1994



Zona dorsal del pubis: huella de parto Depresiones o muescas por parto en interior del surco preauricular



Detalle de las líneas de rotura y morfología de los bordes de fragmentación por episodio violento sobre la rama mandibular izquierda. Arriba, a la derecha, rotura de pieza dental.

JUNTA DE ANDALUCÍA FOSA 3 Ε F SUJETO 1 201999906704228 24/12/2019 Р Sexo: MASCULINO C Registro Electrónico HORA Edad: Por encima de 40 10:07:10 Ó Talla: Entre 166 y 168 centímetros N Otros rasgos físicos y lesiones en vida Peroné derecho Fractura transversa del extremo superior de la diáfisis con callo óseo y fractura oblicua del extremo distal de la diáfisis con acortamiento (cojera en vida) Rasgos Clavícula derecha con fractura en el centro de la diáfisis con individualizadores acabalgamiento y acortamiento o Radio izquierdo-Fractura de Colle's (extremo distal del radio) o Costilla derecha inespecífica-Callo óseo-consolidación defectuosa o Zona cervical y lumbar Espondiloartrosis anterior y posterior o Hombros (escápulas)-artrosis o Zona cervical-Anquilosis de dos cervicales e importante limitación


Zona cervical-Anquilosis de dos cervicales e importante limitación de los movimientos del cuello. Posible síndrome de Klippel-Feil al que se asocia el cuello corto y otras afecciones neurológicas. Puede existir un componente genético. Es necesario valorar un posible parentesco entre este sujeto y el sujeto 1 de la fosa 5.

Otras evidencias de individualidad

 Le fue practicada una autopsia pero solo al cráneo y no a la zona del tronco


Pruebas de violencia

Clandestinidad y morfología el enterramiento






Cráneo de características masculinas y sínfisis púbica




Vista en sección de cráneo, con cortes de autopsia



Fracturas de clavícula y radio izquierdos en visión comparada con su antagonista





Fractura de peroné con acortamiento en visión comparad junto a su antagonista. A la derecha fusión de la tercer y cuarta cervical. Posible síndrome de Klippel-Feil


		R	JUNTA DE AND	ALUCÍA
	SUJETO 2	Ε		
	o Sexo: MASCULINO	C		
Rasgos	○ Edad: 40-55 años	E	201999906704228 2	4/12/2019
individualizadores	 Talla: 165-170 centímetros 	'_		
	 Otros rasgos físicos y lesiones en vida 	l	Registro Electrónico	HORA
	 Fractura de la décima vértebra d anterior y creación de una cifosis o columna Artrosis generalizada en la columna Artrosis muy intensa en hombros, 	ingli	nación anterior de la	10:07:10
	rodillas y pies	cou	os, manos, caderas,	
Pruebas de	 Clandestinidad y morfología el enterramiento 	ento		
violencia	 Daños perimortem en la mandíbula 			
	Localización orificio de entrada proyectil en el occipital			
	o Localización de orificio de proyectil en co	xal iz	zquierdo	






Glabela y arcos superciliares marcados

Hueso malar robusto











\$

Clasificación morfológica de la glabela según el sexo: ♀: 1-2, ♂: 4-5 (Buikstra y Ubelaker, 1994).










Esquema comparativo de la glabela y hueso malar de un cráneo masculino (izquierda) y femenino (derecha)








Sujeto 2 (fosa 3): ángulo subpúbico cerrado




A la izquierda coxal femenino y a la derecha masculino. Compárese con imagen superior



Cifosis de la columna y acuñamiento de cuerpos vertebrales por fractura por hiperflexión







Electrónico

24/12/2019 HORA

10:07:10



Localización de orificio de proyectil en coxal izquierdo




Detalle de orificio de salida de proyectil en pala ilíaca

Detalle de orificio de entrada en pala ilíaca




Líneas de fractura oblícuas en región mentoniana

		R	JUNTA DE AND	DALUCÍA
	SUJETO 3	C		
	o Sexo: MASCULINO	E	201999906704228 2	4/12/2019
Rasgos	 Edad: Edad avanzada inespecífica 			
individualizadores	 Talla: Sobre 166 centímetros 	ľ	Registro Electrónico	HORA
	 Otros rasgos físicos y lesiones en vida 	Ó		10:07:10
	 Hernias intracorporales dorsales y lun 	bare	s	
	 Hematoma subperióstico en la zona central del fémur en la parte anterointerna de la diáfisis. Posible granuloma asociado a pieza 16 Exposición de la dentina en la dentición posterior mandibular 			
Pruebas de violencia	Clandestinidad y morfología el enterramiento			




Temporal de características masculinas





A la izquierda posible zona de implantación de un granuloma. A la derecha gran desgaste oclusal de la dentición posterior mandibular.


	ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458		24/12/2019 10:07	PÁGINA 41/58		
PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws0		50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/			



JUNTA DE ANDALUCÍA FOSA 4 Ε C Ε 201999906704228 24/12/2019 **SUJETO 1** C Registro Electrónico HORA Rasgos Sexo: MASCULINO 10:07:10 Edad: Finales de la veintena-principios de la treintena individualizadores Talla: Entre 167 y 169 centímetros Clandestinidad y morfología el enterramiento Fracturas perimortem por impactos de proyectil a alta velocidad Roturas en la parte media y derecha de la segunda cervical Pruebas de • Roturas en el lado derecho de I primera cervical violencia Roturas en el lado derecho del maxilar superior Roturas y pérdidas de sustancia en la zona anterior de la rama mandibular derecha, con afección de la apófisis coronoides y pérdida de sustancia de la zona de intersección entre rama y cuerpo, incluyendo a la ubicación del M3 derecho. Desde el 44 al 47 los dientes presentan la fractura a nivel de la zona cervical, con exposición de la cavidad pulpar. o Zonas de entrada y salida de proyectil Posible disparo desde la zona posterior del cuello, justo por debajo de la nuca, sin afección de la zona occipital, segando la columna a la altura de C2, con trayectoria desde atrás adelante, afección del maxilar superior (roturas) y salida posible por la hemimandíbula derecha.



o Balística




		R	JUNTA DE ANI	DALUCÍA I
	SUJETO 2	Ē	JOHNA	
	Sexo: MASCULINO	C		
Rasgos	 Edad: Mitad de la cuarentena 	l E	201999906704228 2	4/12/2019
individualizadores	 Talla: Sobre 163 centímetros 	[
	 Otros rasgos físicos y lesiones en vida 	Ĭ	Registro Electrónico	HORA
	 Hombro derecho. Cavidad glenoid perimetrales Zona lumbar-espondiloartrosis anterio 	Ň		10:07:10
Pruebas de o Clandestinidad y morfología el enterramiento o Roturas perimortem en el lado derecho de la mandíbula lado derecho y mentón, con pérdida de esmalte en piezas dentarias.				





Occipital de características masculinas







JUNTA DE ANDALUCÍA FOSA 5 Ε C Ε 201999906704228 24/12/2019 **SUJETO 1** C HORA Registro Electrónico Sexo: MASCULINO 10:07:10 Ó Edad: Mediados de la treintena Rasgos Ν Talla: Entre 160 y 162 centímetros individualizadores Otros rasgos físicos y lesiones en vida Fusión de la segunda y tercer cervical, con una consiguiente limitación de los movimientos del cuello. Posible cao de síndrome de Klippel-Feil, que además de las limitaciones e movilidad se asocia a cuello corto y a otras afecciones neurológicas. Puede existir un componente genético. Es necesario valorar un posible parentesco entre este sujeto y el sujeto 1 de la fosa 3. Clandestinidad y morfología el enterramiento Roturas perimortem por impacto de proyectil en la zona maxilar y

Pruebas de violencia

- mandibular
 - o Maxilar superior
 - Pérdida por impacto de proyectil del esmalte de las piezas 14,15 y16, permaneciendo las raíces in situ
 - Fractura de la zona media del maxilar, de la parte distal de la pieza 21 y la zona distal de la pieza 12
 - Mandíbula
 - Pérdida póstuma de toda la dentición del lado derecho, permaneciendo in situ las raíces de la pieza 47
 - Fractura de la pieza 33, permaneciendo in situ la raíz



Zonas pélvicas con características masculinas




Cráneo de características masculinas



28

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 49/58	
VERIFICACIÓN PECLASEF158596ECEADB1271784552 https://ws0			50.juntadeandalucia.es/ve	rificarFirma/	





Daños <i>perimortem</i> en	مامامانی مام	dentaly	su conorte áceo
Danos peninonteni en	i ei esaucicio	u c iilai v	SU SUDUITE USEU

SUJETO 2					
	Sexo: MASCULINO				
Rasgos	Edad: 48-53 (fase 7 de Vicek para el cartílago tiroides)				
individualizadores	Talla: Entre 165 y 166 centímetros				
	Otros rasgos físicos y lesiones en vida				
	Hernias intracorporales dorsales y lumbares				
Pruebas de	Clandestinidad y morfología el enterramiento				
violencia	 Orificio de entrada de proyectil en el cráneo 				
	 Orificio de salida de proyectil en el cráneo 				
	Roturas <i>perimortem</i> en el cráneo				
	 Tinción de elementos costales por esquirlas de proyectil 				






Occipital de características masculinas (izq) y cartílago tiroides parcialmente osificado



24/12/2019 HORA 10:07:10





Calcificación parcial del tendón rotuliano del cuádriceps





Orificio de entrada de proyectil en la zona occipital en vista por las tablas externa e interna



Orificio de salida de proyectil en la zona parieta





201999906704228 24/12/2019 Registro Electrónico HORA 10:07:10

Tinción de una costilla por el contacto con esquirlas de proyectil

SUJETO 3						
	o Sexo: MASCULINO					
Rasgos	o Edad: En la cuarentena					
individualizadores	o Talla: Entre 169 y 70 centímetros					
	 Otros rasgos físicos y lesiones en vida 					
	 Proceso anémico-posible ferropenia 					
Pruebas de	Clandestinidad y morfología el enterramiento					
violencia	o Orificio de entrada de proyectil en el cráneo-parietal izquierdo en					
	la zona de la eminencia					
	o Roturas <i>perimortem</i>					
	 Zona distal del brazo derecho y proximal del antebrazo derecho 					
	Fractura conminuta					
	Piezas dentarias 34,35 y 36					





Zonas pélvicas con características masculinas

24/12/2019

HORA 10:07:10



Lesión en la inserción en el húmero del pectoral mayor y dorsal ancho (izq), cribosidad del techo orbitario en relación a un proceso anémico (centro) e hipoplasia del canino inferior derecho (episodios críticos patológicos o/y nutricionales)





Roturas perimortem de brazo y antebrazo izquierdos por el impacto de un proyectil a alta velocidad (izq) y orificio de salida de proyectil en la zona parietal.

SUJETO 4

Rasgos individualizadores Sexo: MASCULINO

Edad: En la primera mitad de la veintena Talla: Entre 168 y 169 centímetros Otros rasgos físicos y lesiones en vida


Gran robustez de las extremidades superiores

JUNTA DE ANDALUCÍA Pruebas de Clandestinidad y morfología el enterramiento violencia o Dos orificios de entrada de proyectil en el occipital y parte posterior del parietal derecho 1/12/2019 Dos orificios de salida de proyectil en la parietales. **HORA** Registro Electrónico parietales 10:07:10 . Balística ca Proyectil de Mauser recuperado del interior del cráneo. Proyectil recuperado en la zona del cuello y parte exterior del occipital.



Occipital de características masculinas






R	JUNTA DE AI	VΩ	Δ	I UCÍA
E C E		•		.20011
Р	201999906704228	2	4/	12/2019
C O N	Registro Electrónico			HORA 10:07:10



Gran cavitación por caries en el primer molar inferior derecho (pìeza 46)





Hebillas y restos de tejido

ATANASIO JESUS ROMAN ROMAN cert. elec. repr. U72364458			24/12/2019 10:07	PÁGINA 56/58		
VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN PECLA8EF158596ECEADB1271784552 https://ws			rificarFirma/		



Proyectiles asociados



Orificio de entrada de proyectil en la zona occipital en vista por las tablas externa e interna

24/12/2019

HORA 10:07:10

201999906704228

Registro Electrónico



P 201999906704228 24/12/2019

stro Electrónico

ECE

HORA 10:07:10



Trayectoria del proyectil con la zona de salida en primer plano en el parietal y al fondo la parte de entrada en el occipital